

BIEGŁY SĄDOWY PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

w dziedzinie
techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych

mgr inż. Mirosław Czaja

73-110 Stargard ul. Na Grobli 4

tel. kom. 601-769-143, e-mail: czajam@poczta.onet.pl

OPINIA Nr: ZST-56/2023/2

z dnia: 2023/09/27

Biegły sądowy : mgr inż. Mirosław Czaja

Zleceniodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Adres: ul. Kościuszki 1/7, 72-400 Kamień Pomorski

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2023/09/21

Sygnatura akt: Km 833/14

Zadanie: Wycena wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] IX-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2002

Model: ML 270 CDI MR`01 E3 W163

Wersja:

Nr rejestracyjny: ZKA19050

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: WDB4633221X133931

Data oględzin

2022/10/27

Miejsce oględzin

ul. Storczykowa 7, 70-887 Szczecin
zachodniopomorskie

Okres eksploatacji pojazdu (02/05/15-23/09/27)

256 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu

W169

Dop. masa całkow.

2850 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

rama

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2685 ccm / 120kW (163KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

5 / rzędowy / 20

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna*

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Immobilizer
- 3 Instalacja do montażu telefonu
- 4 Klimatyzacja automatyczna
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 7 Napęd na cztery koła
- 8 Podłokietnik centralny przedni
- 9 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 10 Przełożenie LOW RANGE elektronicznie dołączane
- 11 Przygotowanie do montażu radia
- 12 Relingi dachowe
- 13 Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 14 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 15 System kontroli trakcji ETS
- 16 System wspomagania nagłego hamowania
- 17 Szyby regulowane elektrycznie
- 18 Światło dodatkowe STOP
- 19 Tarcze kół aluminiowe
- 20 Tempomat
- 21 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
- 22 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 23 Wspomaganie układu kierowniczego
- 24 Wycieraczka z czujnikiem deszczu
- 25 Zamek centralny zdalnie sterowany

- 2 Napinacze przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
 - Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
 - Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Fotel kierowcy podgrzewany	56
2	+Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	176
3	+Fotel pasażera podgrzewany	56
4	+Fotel pasażera regulowany elektrycznie	176
5	+Lakier metalizowany	241
6	+Skrzynia biegów automatyczna	872

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 265/70 R16 112H LATITUDE TOUR HP TL		80
Przednie prawe:	MICHELIN 265/70 R16 112H LATITUDE TOUR HP TL		80
Tylne lewe:	MICHELIN 265/70 R16 112H LATITUDE TOUR HP TL		80
Tylne prawe:	MICHELIN 265/70 R16 112H LATITUDE TOUR HP TL		80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Wycena wykonana została na podstawie oględzin wykonanych w dniu 27.09.2023 r na terenie posesji w Szczecinie przy ul. Storczykowej .

Samochód posiada oryginalny numer identyfikacyjny oraz oryginalną tabliczkę znamionową w formie nalepki. Przy oględzinach był obecny Romuald Podolski. Dowodu rejestracyjnego nie okazano, brak kluczyków do samochodu. Samochód posiada tablice rejestracyjne szt. 2.

Samochód nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC (sprawdziłem raport na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie numeru rejestracyjnego).

Samochód jest zdekompletowany, brak możliwości uruchomienia oraz odczytu stanu licznika.

Pojazd zaniedbany, brudny, pokryty warstwą zielonych glonów.

W wyniku oględzin stwierdziłem następujące wady i uszkodzenia mające wpływ na wartość rynkową pojazdu:

1. Pęcherze korozyjne na poszyciu nadwozia.
2. Opony - spękanne boki starzeniowo.
3. Krata wlotu powietrza - brak.
4. Reflektor lewy - rozbity.
5. Silnik z osprzętem - zdemontowany, brak.
6. Zderzak przedni - brak
7. Wnętrze kabiny brudne, dekory popękane starzeniowo.
8. Koło kierownicy wytarte, odbarwione.
9. Pokrycia foteli i kanapy - poplamione, wytarte.
10. Ogniska korozji na nadwoziu i podwoziu.
11. Samochód niesprawny.
12. Nadwozie zewnętrznie brudne, mocno zazielenione od glonów.

W samochodzie znajdują się części mogące pochodzić od badanego samochodu.

Wygląd samochodu wskazuje na jego długotrwałe nieużytkowanie.

Wady udokumentowano zdjęciami.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (256 mies.) *	18 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 577 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 966 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 9 031 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 003
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. Samochód zaniedbany, brudny, zazieleniały, zdekompletowany.		
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 003
Bliskość terminu okresowych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia napraw i wymiany części, zapewniających uzyskanie wymaganej sprawności. Stan taki może mieć miejsce szczególnie w odniesieniu do pojazdów wieloletnich. Uzasadnia to stosowanie ujemnej korekty wartości pojazdu.		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	-1 003
Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.		
wady ukryte	-10,0	-2 007
wady, uszkodzenia, braki	-20,0	-4 015

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10100 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 1888,62 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ocenę sporządził

rzeczoznawca mgr inż. Mirosław Czaja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: ZST-56/2023/2

z dnia: 2023/09/27

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] IX-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2002

Model: ML 270 CDI MR'01 E3 W163

Wersja:

Nr rejestracyjny: ZKA19050

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Miejsce numeru VIN na ramie



DSCF9917



Numer VIN na ramie



DSCF9897



DSCF9911



DSCF9935



DSCF9899



DSCF9900



DSCF9901



DSCF9903



DSCF9905



DSCF9902



DSCF9904



DSCF9908



DSCF9909



DSCF9912



DSCF9915



DSCF9919



DSCF9923



DSCF9922



DSCF9921



DSCF9918



DSCF9916